

14. ARROYO DE LA PURGA



6. SÍNTESIS DIAGNÓSTICA Y ORIENTACIONES PARA LA RENATURALIZACIÓN

Estado actual del tramo

Tramo de carácter rural sin riesgos de inundación relevantes.

En la margen izquierda colinda con una zona de cultivos de frutales en regadío tradicionales y en la derecha con una zona de pastizal y baldío. De acuerdo con la secuencia histórica de fotos aéreas el cauce del arroyo se ha reducido por la ocupación del espacio fluvial por cultivos y el estrechamiento de las márgenes. En las últimas décadas ha progresado sin control la caña, que ocupa ambas márgenes en el tramo de estudio.

El estado hidromorfológico general es moderado, debido a la alteración de la estructura de la zona ribereña y la ocupación del espacio fluvial.

Objetivos de restauración y actuaciones

Manejo y gestión de la vegetación de ribera existente: recuperación de la vegetación de ribera y estabilización de márgenes y revegetación. Manejo y control de la caña Arundo donax y otras especies invasoras: eliminación de especies invasoras.

1. DESCRIPCIÓN DEL TRAMO

Municipio	San Pablo del Buceite	
Demarcación	Cuencas Mediterráneas Andaluzas	
Tipología	Ruralurbano	
Clasificación del suelo	Urbano/Urbanizable 27,66 %	No urbano 72,34 %
Detalle del tramo	Al oeste del núcleo entre el complejo deportivo de San Pablo y tierras de labor.	

2. HIDROLOGÍA GENERAL

Tipo de masa	Río
Longitud del tramo	742,918 m
Régimen	Temporal
Cuenca de aportación	22,291 km ²
Estado de conservación	-

3. RIESGOS DE INUNDACIÓN

ARPSI	-	
Riesgos	A. Económicas	
Área de riesgo	67942.913 m ²	
Usos del suelo	S. Artificiales 48,94%	S. Agrícolas 51,06%
Población afectada	212	
Nº de viviendas	108	
Afecciones		
Equipamientos	<input type="checkbox"/> Infraestructuras <input checked="" type="checkbox"/> Bienes patrimoniales	

4. ZONAS DE INTERÉS AMBIENTAL

-
-

5. ESTADO HIDROMORFOLOGICO

1. Caudal	■
2. Conexión Subterránea	■
3. Continuidad	■
4. Profundidad y anchura	■
5. Estructura y sustrato lecho	■
6. Estructura zona ribereña	■
Grado de alteración:	
Ato	● Moderado ●
Bajo	● Muy bajo ●



